

**APROB
ADMITEREA/RESPINGEREA
PRIMAR GEOGIA VICTOR**



**PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor
Nr. 4480 /26.05.2021**

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Construire pod peste raul Ciocadia, drum satesc DS 35(Patroi), sat Ciocadia comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj**”, executate in cadrul urmatorului contract :

-3180/04.05.2018 incheiat intre UAT COMUNA BENGESTI-CIOCADIA si ASOCIEREA S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL, SC EUROEST GROUP SRL si SC ARTPRO INTEGRAL SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se indentifică după cum urmează :
 - adresa administrativa – **Satul Ciocadia, Comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj**
 - numar cadastral/nr topografic-36179,36205
 - numar carte funciara-336179,36205

2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatilor de construire nr. 11/27.06.2018 cu valabilitate de 24 de luni si aut.nr.9/09.12.2020 cu valabilitate 12 luni eliberate de catre PRIMARIA COMUNEI BENGESTI-CIOCADIA.

3. Comisia de receptie numita prin **Dispozitia** 98 din 20.04.2021 a **Primarului Comunei Bengesti-Ciocadia** si-a desfasurat activitatea de la data 26.05.2021 – pana la data de...26.05.2021... fiind formata din:

Subsemnatii:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Popescu Mihai | - presedinte; |
| Oprita Elena Rodica | - membru; |
| Cirstoc Gheorghe Daniel | - reprezentant IJC Gorj; |
| Luca Floriana | - membru specialist; |
| Juveloiu Dumitru | - membru specialist |
4. Au mai fost prezenti :
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Tica Valeria | -reprezentant proiectant |
| Lungan Marius Vasile | -reprezentant executant |
| Saramat Elena Aniela | -reprezentant SGA Gorj |

5. Secretariatul a fost asigurat de : **ING.DINA ION** – diriginte santier autorizat in domeniul/domeniile 2.2,3.1,6 autorizatia nr 00020363 si 00018231.

6.Constatarile comisiei de receptie :

- 6.1 .Capacitatii fizice realizate : Conform -referat diriginte de santier nr. 67 din 24.03.2021
- referat proiectant nr. 177 din 23.03.2021

6.2 .Din documentatia scrisa si desenata prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele prevazute in lista din anexa nr 1 la prezentul proces verbal - **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrarile si cantitatile de lucrarii cuprinse in lista din anexa nr 2 la prezentul proces verbal- **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal au fost realizate necorespunzator ,nu respecta prevederile proiectului, prezinta neconformitatii ,neconcordante,defecte,deficienteori vicii a caror remediere este de durata si strict necesara pentru asigurarea utilitatii constructiei conform destinatiei preconizate,potrivit L10/1995 privind calitatea in constructii ,republicata - **NU ESTE CAZUL**

6.5.Valoarea finala este :**806.433,12 fara TVA,respectiv 959.655,49cu TVA**

o.o. Perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

6.7. Alte constatări , inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția , se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire , reprezentatul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire / desființare , al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. , al Direcțiilor Județene pentru Cultură / Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență propun respingerea recepției) – Nu au fost alte constatări.

7. În urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide:

X. Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

~~Respingerea recepției la terminarea lucrărilor~~

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor autorizației de construire , proiectului tehnic și dispoziției de șantier așa cum rezultă din documentația privind proiectare și execuție , din cercetarea vizuală a realizării lucrărilor precum și din referatul pe specialități a proiectantului și referatul dirigintei de șantier, din care rezultă că lucrările au fost executate în conformitate cu Autorizația de construire și legislația în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Efectuarea urmăririi comportării în exploatare în conformitate cu Instrucțiunile de exploatare și întreținere și a prevederilor normativului P 130 din 1999 privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

10. Prezentul proces verbal , continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 26.05.2021, in 5 exemplare.

11. Alte mențiuni: -. NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție :

Presedinte:

POPESCU MIHAI


Membrii:

OPRITA ELENA RODICA
CIRSTOC GHEORGHE DANIEL
LUCA FLORIANA
JUVELOIU DUMITRU

Invitati:


TICA VALERIA
LUNGAN MARIUS VASILE
SARAMAT ELENA ANIELA

Semnatura





DIRIGINTE DE SANTIER DINA ION


ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
DINA ION
DIRIGINTE DE SANTIER
AUL Nr. 00020363, 00019281
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2 / 3.1, 5

